

<b>N.V. PHILIPS GLOEILAMPEN- FABRIEKEN EINDHOVEN</b>	<h1 style="font-family: cursive;">Service Information</h1>	<b>No. Ba 382</b>
<b>CENTRAL SERVICE DIVISION</b>	<b>GROUP:</b> Apparat <b>ARTICLE:</b> Radio <b>TYPE:</b> B8X72A-00-16-19-54	<b>6-6-1959</b>
<b>GS/GK</b>		
<b>ALREADY PUBLISHED:</b>		
<p><b>RE:</b></p> <p>The connection from point 2 of the connection plug for the additional loudspeaker to the junction C160, R81 was drawn by mistake in the circuit diagram of the Service Notes of the above mentioned apparatus. This connection must be deleted. Moreover, the capacitors C10 (at point 12, SK4) and C12 (at point 10, SK15) were deleted during the beginning of the production.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>In het principeschema van de documentatie van bovengenoemd apparaat is abusievelijk de verbinding van punt 2 van de aansluiting van de extra-luidspreker naar het knooppunt C160, R81 getekend. Deze verbinding dient te vervallen. Bovendien zijn gedurende de produktie-aanloop de condensatoren C10 (aan punt 12, SK4) en C12 (aan punt 10, SK15) vervallen.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Dans le schéma de principe de la documentation de l'appareil sus-mentionné on a dessiné par erreur la liaison du pont 2 de la fiche de connexion pour un hautparleur supplémentaire au noeud C160-R81. Cette liaison doit être supprimée. En outre les condensateurs C10 (au point 12, SK4) et C12 (au point 10, SK15) ont été supprimés au démarrage de la production.</p> <p style="text-align: center;">-----</p> <p>Im Prinzip-Schaltbild der Anleitung des obengenannten Apparats ist irrtümlicherweise die Verbindung von Punkt 2 der Anschlussbuchse für den zusätzlichen Lautsprecher nach dem Knotenpunkt C160, R81 gezeichnet. Diese Verbindung soll entfallen. Ausserdem sind während des Anlaufens der Produktion die Kondensatoren C10 (an Punkt 12, SK4) und C12 (an Punkt 10, SK15) entfallen.</p> <p style="text-align: center;">-----</p>		