



Betreft: Nieuwe motor voor servicedoeleinden

De motoren JW 525 09 (4822 361 20006) en 4822 194 00207 (4822 361 20023) worden niet meer geleverd.

Voor remplace van de oude motoren moet nu besteld worden:

- a. Nieuwe motor, bestelnummer 4822 361 20073
- b. Een motorregelprint, bestelnummer 4822 214 50089
- c. Drie afstandsringen om het aanlopen van de motor tegen de draaitafel te voorkomen, bestelnummer 4822 532 10167.

- a. De nieuwe motor pos.61 met afstandsringen pos.77 wordt op dezelfde manier bevestigd als de oude motor (zie fig.1)
- b. De motorregelprint pos.74 wordt met de reeds aanwezige schroef pos.75 en sluitring pos.76 aan de montageplaat bevestigd.

Voor principe- en montageschema zie fig.2 en 3.

Opmerkingen:

- a. Indien er nog een condensator (3,2 uF - 40 V) met beugel via de motor is aangesloten, dan kan deze vervallen.
- b. Na vervanging van de oude motoren door de nieuwe met motorregelprint moeten de toerentallen m.b.v. R416 en een stroboskoopschijf afgeregeld worden (zie fig.2 en 3).




Fig. 1

LIJST ELEKTRISCHE ONDERDELEN

M	Motor	4822 361 20074
TS401	Transistor AC127	4822 130 40096
TS402	Transistor AC128	4822 130 40095
D403-D404	Diode BA114	4822 130 30189
R416	Potentiometer	4822 100 10073
S411	Spoel 3 ohm	4822 157 50566